

## **Neue Reparaturlösung Unterschale**

Die neue Reparaturlösung setzt sich aus speziell angefertigten Kunststoffteilen zusammen, die überlappend auf die beschädigte Unterschale montiert werden. Zusätzlich ist die Installation eines neuen Spoilers und Verlängerungen in der originalen Farbe Weiß erforderlich.

Im Rahmen der Entwicklung unserer neuen Reparaturlösung für die Unterschale des Aufstelldaches möchten wir Ihnen mitteilen, dass die Montage der Lösung einer intensiven Funktionsprüfung unterzogen wurde und diese mit Erfolg abgeschlossen wurde.

Dies bedeutet, dass unsere Reparaturlösung nicht nur effektiv, sondern auch hinsichtlich ihrer Abdichtungseigenschaften überzeugend ist.

Es sei angemerkt, dass diese innovative Lösung gegenüber einem vollständigen Austausch der Unterschale den Vorteil bietet, dass die vorhandene Unterschale nicht aufwendig entfernt werden muss.

Das Klebeband an den Überlappungen dient lediglich als Montagehilfe und hat keine Dichtungseigenschaft. Die Abdichtung erfolgt dahinter und ist mit bloßem Auge nicht sichtbar.

Nachfolgend finden Sie Bilder der Reparaturlösung.

Mit freundlichen Grüßen

KNAUS TABBERT AG











